

PREVENIREA INCENDIILOR LA BISERICI

Cele mai frecvente cauze de incendiu pe timpul desfășurării slujbelor religioase sunt:

- utilizarea instalațiilor electrice defecte sau improvizate;
- depozitarea materialelor combustibile în locuri nepermise;
- lipsa stingătoarelor;
- folosirea mijloacelor de încălzire neomologate;
- nesupravegherea lumânărilor sau a candelelor aprinse, după terminarea slujbei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș recomandă reprezentanților lăcașurilor de cult o serie de măsuri pentru prevenirea incendiilor:

- aducerea la cunoștința enoriașilor, pe timpul desfășurării manifestărilor religioase, a unor reguli minimale ce trebuie respectate în biserică, în vederea prevenirii incendiilor;
- informarea asupra modului de comportare în cazul producerii unui incendiu în biserică;
- amplasarea mijloacelor de încălzire la distanțe de siguranță față de elementele de construcție, decorurile sau obiectele de mobilier combustibile;
- amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanțe de siguranță față de materialele combustibile - de preferință în tăvi metalice umplute cu apa sau nisip – și supravegherea acestora în permanență;
- interzicerea exploatării instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizatii;
- dotarea corespunzătoare cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu;
- interzicerea blocării sau îngustării căilor de acces, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros, pentru a asigura accesul autospecialelor de intervenție ale pompierilor militari;
- deschiderea ușilor în sensul de evacuare al populației;
- îndepărtarea covoarelor sau a mochetelor pe timpul desfășurării slujbelor;
- amplasarea materialelor și substanțelor combustibile la distanță de siguranță față de sursele de căldură și supravegherea acestora, astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.